

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления социальной
защиты населения по г. Сургуту и
Сургутскому району
Н.Б. Варфоломеева



подпись

расшифровка подписи

ноябре 2013 г.
М.П.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Геронтологический центр»
помещение «Медицинский корпус и столовая»

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: помещение «Медицинский корпус и столовая»

1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Еловая, дом 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажное, _____ кв.м.

- часть здания 3-х этажное (или на _____ этаже), 3311,2 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 43,224 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2004 г., последнего капитального ремонта: _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

- полное юридическое наименование – согласно Уставу: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Геронтологический центр»

- краткое наименование: БУ «Геронтологический центр»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Еловая, дом 4

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):
оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628006, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): социальная защита

- 2.2. Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социально-правовые
- 2.3. Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)*: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)*: пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость *(количество обслуживаемых в день)*, вместимость, пропускная способность: _____
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): проезд городским автотранспортом по маршруту «проспект Мира – поселок Снежный», автобус № 26
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: расстояние от остановки «поселок Снежный» до объекта 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком): время движения от остановки «поселок Снежный» до объекта 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да, нет)*: да

3.2.4. Перекрестки *(нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет)*: нерегулируемый перекресток на котором отсутствуют знаки доступности для инвалидов и других МГН

3.2.5. Информация на пути следования к объекту *(акустическая, тактильная, визуальная, нет)*: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать): есть (препятствие, выступающее в виде искусственной неровности, для принудительного снижения скорости транспортных средств)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *(да, нет)*: _____

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: учреждение является условно доступным для МГН, нуждается в планировочной реконструкции

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2.	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организация взаимодействия с муниципальным образованием по обеспечению доступности
8.	Все зоны и участки	ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения финансовых средств

в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана): «Целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» на 2012-2015 годы».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности всех функциональных зон учреждения для всех категорий инвалидов и МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование:

- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

- согласование с общественными организациями инвалидов;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (дата, наименование сайта, портала): 12.03.2013 г. <http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» ноября 2013 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «27» ноября 2013 г.,

3. Решения Комиссии _____ от « » _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Геронтологический центр»
А.И. Чирков

«15» ноября 2013 г.

АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
объекта: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Геронтологический центр»
помещение «Медицинский корпус и столовая»
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: помещение «Медицинский корпус и столовая»
1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Еловая, дом 4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажное, _____ кв.м.
- часть здания 3-х этажное (или на _____ этаже), 3311,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 43,224 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 2004 г., последнего капитального ремонта: _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения):
- полное юридическое наименование – согласно Уставу: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Геронтологический центр»
- краткое наименование: БУ «Геронтологический центр»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Еловая, дом 4
1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):
оперативное управление
1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628006, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): социальная защита

- 2.2. Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социально-правовые
- 2.3. Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)*: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)*: пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость *(количество обслуживаемых в день)*, вместимость, пропускная способность: _____
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): проезд городским автотранспортом по маршруту «проспект Мира – поселок Снежный», автобус № 26
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: расстояние от остановки «поселок Снежный» до объекта 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком): время движения от остановки «поселок Снежный» до объекта 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да, нет)*: да

3.2.4. Перекрестки *(нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет)*: нерегулируемый перекресток на котором отсутствуют знаки доступности для инвалидов и других МГН

3.2.5. Информация на пути следования к объекту *(акустическая, тактильная, визуальная, нет)*: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать): есть (препятствие, выступающее в виде искусственной неровности, для принудительного снижения скорости транспортных средств)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *(да, нет)*: _____

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2.	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организация взаимодействия с муниципальным образованием по обеспечению доступности
8.	Все зоны и участки	ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2.	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления социальной
защиты населения по г. Сургуту и
Сургутскому району
Н.В. Варфоломеева



Вашин
« 27 » ноября

2013 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

объекта: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Геронтологический центр»
помещение «Медицинский корпус и столовая»

№ 1

г. Сургут

наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 27 » ноября 2013 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: помещение «Медицинский корпус и столовая»

1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Еловая, дом 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажное, _____ кв.м.

- часть здания 3-х этажное (или на _____ этаже), 3311,2 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 43,224 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2004 г., последнего капитального ремонта: _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____

1.6. Название организации (учреждения):

- полное юридическое наименование – согласно Уставу: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Геронтологический центр»

- краткое наименование: БУ «Геронтологический центр»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Еловая, дом 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: целью учреждения является оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет) частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем уходе и наблюдении.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): проезд городским автотранспортом по маршруту «проспект Мира – поселок Снежный», автобус № 26

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: расстояние от остановки «поселок Снежный» до объекта 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком): время движения от остановки «поселок Снежный» до объекта 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4. Перекрестки (*нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет*): нерегулируемый перекресток на котором отсутствуют знаки доступности для инвалидов и других МГН

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная, нет*): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать): есть (препятствие, выступающее в виде искусственной неровности, для принудительного снижения скорости транспортных средств)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (*да, нет*): _____

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	
			2	1.1
			4	1.2
			3	1.3
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	20	2.1
			21	2.1
			22	2.1
			23	2.2
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	24	2.3
			25	3.1
			26	3.2
				3.3

			46 27	3.4 3.5
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	28 29	4.1 4.2 4.3 4.4
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	30 31	5.1
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		6.1 6.2 6.3
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	47	1.1 (КПП)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: учреждение является условно доступным для МГН, нуждается в планировочной реконструкции

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2.	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организация взаимодействия с муниципальным образованием по обеспечению доступности
8.	Все зоны и участки	ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения финансовых средств

в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана): «Целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» на 2012-2015 годы».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности всех функциональных зон учреждения для всех категорий инвалидов и МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии по дообследованию объектов учреждений для инвалидов и маломобильных граждан
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
- 4.4.6. другое
- Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется
- 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (наименование сайта, портала): <http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|-------------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 10 л.

Позажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое:

- схема расположения зданий и сооружений на местности на 1 л.
- план эвакуации БУ «Геронтологический центр» «Медицинский корпус и столовая» на 2 л.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора
БУ «Геронтологический центр»
(Должность)

Глушкова О.Н.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист ОРСП
УСЗН по г. Сургуту и Сургутскому району
(Должность)

Семочкина М.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Специалист по ОТ
БУ «Геронтологический центр»
(Должность)

Башева М.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Инженер БУ «Геронтологический центр»
(Должность)

Еремеева И.С.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Заведующий отделением
БУ «Геронтологический центр»
(Должность)

Дереповская Е.А.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий отделением
БУ «Геронтологический центр»
(Должность)

Вавилова В.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Региональной общественной
организации инвалидов по зрению «Тифлопуть»

Филатов С.И.
(Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель Сургутской общественной
организации инвалидов Всероссийского общества
инвалидов

Соколова Л.И.
(Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 2013 г. (протокол № _____)
Комиссией (название): _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

объекта: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Геронтологический центр»

помещение «Медицинский корпус и столовая»

адрес: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ

– Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Еловая, дом 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1.1	отсутствуют доступные элементы информации об объекте: кнопка вызова, звуковой маяк, нет тактильных указателей перед препятствием, отсутствует информационная доска об объекте на калитке забора	К, О, С, Г, У	монтаж кнопки вызова, звукового маяка, тактильных полос, установка информационной доски	ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2 4	1.2	отсутствуют тактильные указатели пешеходных путей, не менее чем за 0,8 м до объекта информации	С	монтаж тактильных указателей пешеходных путей	ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	нет			
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	нет			
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	1.3	отсутствует обозначающий знак «Парковка для инвалида»	К, О, Г	установка обозначающего знака	ремонт текущий

	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует беспрепятствен ное и удобное передвижение по территории к зданию: нет материалов тактильной ориентации	К, О, С, Г, У	монтаж материалов тактильной ориентации	ремонт текущий
					отсутствует информационная поддержка на путях движения МГН	К, О, С, Г, У	монтаж кнопки вызова, звукового маяка	ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ	1 2 4 3	1.1 1.2 1.3	ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности оценено как доступно условно. В процессе дообследования объекта рабочая группа руководствовалась Методикой паспортизации и классификации объектов и услуг с целью объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность (приложение Б).

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

объекта: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Геронтологический центр»

помещение «Медицинский корпус и столовая»

адрес: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Еловая, дом 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	20	2.1	завершающие части на поручнях не соответствуют длине 0,3 м., отсутствуют тактильные указатели перед лестницей, нет маркировки ступеней, отсутствуют боковые края с бортиками высотой не менее 0,02 м	К, О, С, Г, У	установка завершающих частей на поручни (0,3 м), установка тактильных указателей перед лестницей, маркировка ступеней, монтаж боковых краев с бортиками высотой не менее 0,02 м	ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	есть	21	2.1	отсутствуют бортики по краям маршей и горизонтальных поверхностей высотой не менее 0,05 м., завершающие части на поручнях не соответствуют длине 0,3 м., крепление поручней к стойкам ограждения не соответствуют требованиям, отсутствует	К, О, С	монтаж бортиков по краям маршей и горизонтальных поверхностей, установка завершающих частей на поручни (0,3 м), монтаж крепления поручней к стойкам, монтаж нижнего поручня на пандус	ремонт текущий

					нижний поручень на пандусе			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	22	2.1	нет звукового маяка	С	установка звукового маяка	ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	есть	-	2.2				
2.5	Тамбур	есть	23	2.3	отсутствуют дренажные и водосборные решетки	К, О, С, Г, У	монтаж дренажных и водосборных решеток	ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне				выключатели и розетки не соответствуют уровню расположения	К, О, С, Г, У	установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола	ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	20	2.1	ремонт текущий
		21	2.1	
		22	2.1	
		23	2.2	
			2.3	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности оценено как доступно условно. В процессе дообследования объекта рабочая группа руководствовалась Методикой паспортизации и классификации объектов и услуг с целью объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность (приложение Б).

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

объекта: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Геронтологический центр»

помещение «Медицинский корпус и столовая»

адрес: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Еловая, дом 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	24	3.1	в вестибюлях общественных зданий отсутствуют экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, нет рифленой и/или контрастно окрашенной поверхности перед поворотами и дверями	К, О, С, Г, У	монтаж экранов, текстовых табло, информационно-справочных табло, установка напольных направляющих, контрастных площадок перед дверями, поворотами путей движения	ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	25	3.2	завершающие части на поручнях не соответствуют длине 0,3 м., поручни имеются только с одной стороны, нет тактильных указателей номера этажа на поручне, отсутствуют боковые края с бортиками высотой не менее 0,02 м.	К, О, С, Г, У	установка завершающих частей на поручни (0,3 м), установка отсутствующих поручней, установка тактильных указателей на поручнях, установка боковых краев с бортиками высотой не менее 0,02 м;	ремонт текущий

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	26	3.3	отсутствует звуковой информатор (№ этажа), нет тактильной панели (снаружи, внутри)	С	установка звукового информатора, установка тактильной панели	ремонт текущий
3.5	Дверь	есть	46	3.4	отсутствуют напольные тактильные указатели перед дверью	С	установка напольных тактильных указателей перед дверью	ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	27	3.5				
	ОБЩИЕ требования к зоне				выключатели и розетки не соответствуют уровню расположения	К, О, С, Г, У	монтаж выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола	ремонт текущий
					отсутствует предупредительная информация о препятствии	С	установка визуальных и тактильных материалов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	24	3.1	ремонт текущий
		25	3.2	
		26	3.3	
		46	3.4	
		27	3.5	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности оценено как доступно условно. В процессе дообследования объекта рабочая группа руководствовалась Методикой паспортизации и классификации объектов и услуг с целью объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность (приложение Б).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

объекта: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Геронтологический центр»

помещение «Медицинский корпус и столовая»

адрес: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Еловая, дом 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	28	4.1				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	29	4.2	отсутствуют специальные приборы (индукционные петли, индивидуальные беспроводные устройства)	С, Г	установка специализированного оборудования	ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	4.3				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет есть	-	4.4				
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют специальные приборы (индукционные петли, индивидуальные беспроводные устройства), выключатели и розетки не соответствуют уровню расположения	К, О, С, Г, У	установка специализированного оборудования, монтаж выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола	ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ		4.1	ремонт текущий
		28	4.2	
		29	4.3	
			4.4	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности оценено как доступно условно. В процессе дообследования объекта рабочая группа руководствовалась Методикой паспортизации и классификации объектов и услуг с целью объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность (приложение Б).

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

объекта: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Геронтологический центр»

помещение «Медицинский корпус и столовая»

адрес: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Еловая, дом 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	30	5.1	отсутствие двусторонней связи с диспетчером или дежурным, нет аварийного освещения, нет крючка для костылей, отсутствуют откидные поручни	К, О, С, У, Г	установка санитарно-бытового оборудования и технических средств реабилитации	ремонт текущий
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне				выключатели и розетки не соответствуют уровню расположения	К, О, С, У, Г	монтаж выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола	ремонт текущий
					отсутствуют дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначения помещений	С	установка дублирующих рельефных знаков, информирующие обозначения помещений	ремонт текущий
					отсутствует	К, О, С, У,	монтаж	ремонт

					управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	Г	оборудования	текущий
--	--	--	--	--	---	---	--------------	---------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	30 31	5.1	ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности оценено как доступно условно. В процессе дообследования объекта рабочая группа руководствовалась Методикой паспортизации и классификации объектов и услуг с целью объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность (приложение Б).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

объекта: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Геронтологический центр»

помещение «Медицинский корпус и столовая»

адрес: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Еловая, дом 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		6.1	нет светового оповещения о пожаре	Г	установка светового оповещения о пожаре	ремонт текущий
6.2	Акустические средства	есть		6.2	отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов и текстофоны, нет звукового маяка	С, Г	установка звуковых информаторов, вместо звукового маяка возможно использование системы оповещения	ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	есть		6.3	отсутствуют тактильные указатели на поручнях	С	установка тактильных указателей на поручнях	ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют системы средств информации: информация об ассортименте услуг, размещении и назначении функциональных элементов	С, Г	монтаж визуальных, акустических, тактильных средств	ремонт текущий
						отсутствуют световые пожарные извещатели	Г	установка световых пожарных извещателей

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		6.1 6.2 6.3	ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности оценено как доступно условно. В процессе дообследования объекта рабочая группа руководствовалась Методикой паспортизации и классификации объектов и услуг с целью объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность (приложение Б).